

## Mängelliste Weinsberg 601 MQH

Sehr geehrte Damen und Herren,

leider sind mir folgende Mängel an meinem Neufahrzeug aufgefallen.  
Ich bitte um einen Werkstatttermin.


1. Buchse der Stoßdämpfer für Bett oben schief eingelassen:



2. Schraubenabdeckungen lösen sich überall:



3. Kantenumleimer der Sitzbank lösen sich:



4. Badezimmertür steht oben ca. 1cm ab und klappert:



5. Rollohalterung der Schiebetür, Schraube aus der Presspappe gerissen:



6. Rollo der Schiebetür zieht schief ein. Stopper rechts fehlt.



7. Verkleidung des Schiebetürfensters (Presspappe) ist schlecht verklebt. Evtl. der Grund für das ausreißen der Schraube:

